

MEZCLADOR ELÉCTRICO

Máquina para el mezclado con agitador eléctrico.



CONSIDERACIONES PREVIAS AL USO DEL EQUIPO



¡LEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL EQUIPO! Instalar y mantener de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Es obligatorio conocer el funcionamiento del equipo antes de proceder a su utilización. Solo deberán manejar y trabajar con el equipo el personal que esté familiarizado con su manejo y funcionamiento. No está permitida su utilización para usos no especificados por el fabricante.



Asegúrese de trabajar en un entorno seguro. No trabaje solo en el laboratorio sin la supervisión o la autorización del responsable de la actividad. Si tiene dudas, consúltelas al responsable de la actividad previamente a iniciar los trabajos. Ver normas generales de acceso a laboratorios (bata, gafas, calzado cerrado, pelo recogido,...).



¡LEA LAS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS QUE VAYA A UTILIZAR! Es obligatorio conocer la categorización de los productos antes de proceder a su utilización. Se deberá tener en cuenta para la adopción de medidas preventivas adicionales a las básicas indicadas en esta ficha.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O PRECAUCIÓN

RIESGOS		RECOMENDACIONES	PROTECCIÓN INDIVIDUAL O COLECTIVA OBLIGATORIA (seguir el manual de instrucciones del fabricante)		
	Proyección de fragmentos/partículas Exposición a polvo	<ul style="list-style-type: none"> No poner en funcionamiento sin estar la tapa cerrada. No quitar las protecciones. Utilizar siempre los materiales adecuados. Procurar evitar la generación y dispersión de polvo. 			Gafas o pantallas faciales de protección contra impactos (UNE EN 166). Protección respiratoria (UNE EN 141, 143 y/o 371).
	Atrapamiento	<ul style="list-style-type: none"> No hacer ajustes ni introducir las manos con la máquina en funcionamiento. No quitar las protecciones. Enclavar las partes móviles y órganos de accionamiento para trabajos de limpieza. 	Es recomendable llevar ropa ajustada con mangas ceñidas a la muñeca. Llevar el pelo recogido. No llevar pulseras, cadenas bufandas o cualquier otra prenda que cuelgue.		
	Sobreesfuerzo	<ul style="list-style-type: none"> Al cargar y vaciar la mezcla, no realizar posturas forzadas. No manipular cargas excesivas. Utilizar medios auxiliares cuando sea pertinente. <p>Ver documento de buenas prácticas preventivas en manipulación manual de cargas (BPP-03).</p>			Guantes de protección frente a riesgos mecánicos (UNE EN 388). Calzado de seguridad (UNE EN 345).
	Ruido	<ul style="list-style-type: none"> Utilizar protección auditiva cuando la emisión acústica sea superior a 85 dB. 		Protectores auditivos (UNE EN 352).	
	Contacto eléctrico	<ul style="list-style-type: none"> Desconectar de la red y enclavar en operaciones de mantenimiento, ajuste o reparación. Realizar y registrar el mantenimiento preventivo del equipo según las instrucciones del fabricante. Las operaciones de mantenimiento eléctrico han de ser realizadas por personal técnico autorizado. Notificar cualquier incidencia al responsable del equipo. 			